

استدعاء

٢٠٢١-٢٠٢٤ جاكوار E-PACE



تاريخ النشر: ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤

عدد السلع المتأثرة

سنة الصنع

نوع المركبة

٩

٢٠٢١-٢٠٢٤

جاكوار E-PACE

سبب الاستدعاء

تم تحديد مشكلة في بعض مركبات جاكوار E-PACE من طرازات عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٣ حيث قد تتمزق الوسادة الهوائية للراكب أثناء انتشارها نتيجة لعدم ضعف باب نشر الوسادة الهوائية في لوحة العدادات بشكل كافٍ.

الإجراء

استبدال الوسادة الهوائية للراكب

للتحقق من الرقم التسلسلي للسلعة المتأثرة يرجى زيارة موقع الاستدعاءات والتحذيرات <http://recall.pacp.gov.om>